



## 4.112 KUIVAN SISÄTILAN PUULEVYLATTIAN PÄÄLLYSTYS MUOVIMATOLLA

**Yleistä** Alustan jäykkyyden pitää olla pintarakennejärjestelmälle riittävä. Puumateriaalin käsittelyssä noudatetaan levytoimittajan ohjeita lattiarakenteisiin. Lattialevy ei saa kiristyä seinärakenteisiin. Seinän ja lattian rajakohta kitataan ARDEX SN -märkätilasilikonilla ja seinäpinnalle asennetaan ARDEX TP 50 -irrotuskaista, mikä estää tasoitteen kiinnittymisen seinärakenteeseen. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.

**Pohjustaminen** Puulevypinnat pohjustetaan ARDEX P 82 -pohjustusaineella.

**Levysaumat** Levysaumat ja raot kitataan ARDEX K 5 -salamatasoitteella.

### Saneerauslattialämmitys

Rappausverkko kiinnitetään sinkiläpistoolilla poikkisuuntaan saumojen kanssa. Saneerauskaapeli tai lämpömatto kiinnitetään huolellisesti alustaan.

**Tasoitus** Ylitasoitukset ja lattialämmityksen peittäminen (<30 mm paksuuksissa) tehdään ARDEX K 70 + ARDEX E 25 -tasoitteella. Tasoitteeseen lisätään ARDEX E 25 -lisäaine tuoteselosteen ohjeen mukaisesti (K70 25 kg : vesi 4,1 l : E25 2 kg).

tai

Ylitasoitus ja lattialämmityskaapelin peittäminen (<15 mm kerrospaksuuksissa) tehdään ARDEX K 60 -tasoitteella.

Lattialämmityskaapelin päällä pitää olla vähintään 10 mm tasoitekerros.

Tarvittaessa osittain tasoitukset ja pinnan viimeistely (0–5 mm) tehdään ARDEX A 31 -pikatasoitteella.

### Päällysteen liimaus

Muovimatto kiinnitetään pintarakennejärjestelmään kuuluvalla ARDEX AF 145 -päällysteliimalla.

### Lattialämmityksen kytkentä

Lattialämmitys kytketään vaiheittain päälle aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua lattian tasoittamisesta.