



Building tomorrow

22.12.2025

4.16 KUIVA RUUMI BETOONPÖRANDA KATMINE MOSAIKPARKETIGA.

Üldist Betooni pind peab olema tugev, kindel ja puhas naket halvendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Betoonaluspinna nakketõmbetugevus peab olema vähemalt 1,2 N/mm². Aluse suhtelise niiskuse maksimaalne väärtus peab olema parketi tootja nõuete kohane. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja tootejuhendeid.

Injekteerimine

Vajadusel injekteeritakse pörandapraad ARDEX P 10 SR kiirparandusvaiguga.

Kruntimine

Aluspind krunditakse ARDEX P 51 kruntainega, veega lahjendatuna, suhtes 1:5.

VÕI

Juhul kui on vajalik leelisekaitse betooni aluselisuse vastu, kasutatakse ARDEX P 40 MS, ARDEX EP 2000 või ARDEX EP 2001 W aurutõkketooteid. Aurutõke paigaldatakse betooni pinnale tõkestamiseks niiskuse ja aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsioonisüsteemi. Kruntimisel järgitakse aurutõkke toote juhiseid. Juhul kui leeliskaitse peale paigaldatakse pörandakütte, tasandatakse leeliskaitse pind enne kaabli paigaldamist umbes 5 mm paksuse soojust ühtlustava kihiga. Tasandamise variandid on loetletud allpool lõigus Tasandus. Enne küttekaablite ületasandamist krunditakse tasanduspind ARDEX P 51 kruntainega, mis on lahjendatud veega vahekorras 1:5.

Pörandakütte (saneerimise) kaabel

Saneerimiskaabel või pörandaküttematt kinnitatakse hoolikalt krunditud alusele.

Tasandus

Pörandakütte katmine tehakse ARDEX K 70 NEW (3-30 mm) korrigeerimismassiga, ARDEX K 40 (0,5-20 mm) või ARDEX K 33 (1,5-15 mm) pörandatasandusse seguga. Pörandaküttekaabli peale peab jääma vähemalt 10 mm segukiht.



Building tomorrow

22.12.2025

Vajadusel tehakse üle tasandamine ilma põrandakütteta tarindil või tasandatud pinna viimistlemine ARDEX K 40 (0,5-20 mm) või ARDEX K 33 (1,5-15 mm) isetasanduva tasandusseguga. Enne üle tasandamist tehakse vahepealne kruntimine ARDEX P 51 kruntaine 1:5 vesilahusega.

Parketi liimimine

Mosaikparkett kinnitatakse ARDEX AF 480 MS-SMP polümeeripõhise parkettiliimiga.

Põrandakütte sisselülitamine

Põrandaküte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast parketti paigaldamist, vähe haaval, järk-järgult temperatuuri tõstes.